

Distribution EOLE - Evolution #1776

Mise à jour de NUT

16/05/2011 14:04 - Cédric Frayssinet

Statut:	Ne sera pas résolu	Début:	16/05/2011
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	50%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:		Temps passé:	1.00 heure
Distribution:			
Description			
Depuis un certains temps, les onduleurs DELL achetés dans le cadre du marché régional ne sont plus reconnus dans l'EAD. Ce qui est assez pénible dans Zéphir puisque c'est tout rouge ;) et de plus, cela ne semble pas bien fonctionner.			
La version semble être 2.2.1-2.1ubuntu7.2.			
Hors, il est sorti la version 2.6.0 prenant en charge de nombreux nouveau modèles. Et notamment, la version 2.4.2 prend en charge les DELL mis en place.			
Serait-il possible de mettre à jour NUT ? Merci d'avance !			

Révisions associées

Révision **ab488b11** - 25/04/2018 09:41 - amma35

fix #1776 planning in central

Historique

#1 - 19/05/2011 11:21 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations
- Assigné à mis à Joël Cuissinat
- Version cible changé de Mises à jour 2.2.3 - 01 RC à 48
- % réalisé changé de 0 à 50

Tests de paquets 2.4.3 en cours...

#2 - 07/10/2011 14:04 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En attente d'informations à Ne sera pas résolu
- Version cible 48 supprimé

#3 - 21/10/2011 17:23 - Cédric Frayssinet

Mise à jour du paquet sur un scribe 2.2
Query-Auto -D
apt-eole install nut

Paquet nut en 2.4.3

Paramétrage du /etc/nut/ups.conf avec
[eoleups]
driver = usbhid-ups
port = auto

Je relance le service upsdrcvctl start

et j'obtiens :

```
root@srv-scribe:~# upsdrcvctl start
Network UPS Tools - UPS driver controller 2.4.3-exportÃ©
```

```
Network UPS Tools - Generic HID driver 0.34 (2.4.3-exportÃ©)
USB communication driver 0.31
Can't claim USB device [047c:ffff]: could not detach kernel driver from interface 0: Operation not permitted
Driver failed to start (exit status=1)
```

Onduleur branché en USB DELL TowerUPS1000

Si tu as une idée Joël ?